




落下衝撃試験用治具No.5

★ご注意★


- 治具に試験品を取りつけるために、お客様ご自身で取り付け治具をご用意ください。
- 試験品の重心は治具の中央にくるように調整してください。
- 治具上面には加速度センサを取り付けます。裏面を参考に干渉しないよう調整してください。
- 取り付け用治具は、板厚10～15mmのアルミ板にM9～M10の貫通穴をあけてください。
- 取り付け用ネジM8は当センターにてご用意してあります。長いネジが必要な場合お客様側でご用意ください。




上面




正面



左右側面





測定用の加速度センサを上面に取り付けます。
左奥の端に取付ネジがあるため
板を小型にする、切り欠きを作るなどによって
縦30mm、横30mm程度のスペースを確保してください。